

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ №1137
об устранении выявленных нарушений**

17.12.2019

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №102», ОГРН 1027600683131, ИНН 7604041203; юридический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.29.

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №102», юридический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.29.; фактические адреса: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.29 (здание №1); 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Володарского, д.3А (здание №2) выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №1722 от 09.12.2019 года):
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Здание №1

- п. 3.9, п. 3.12. на территории групповых площадок для групповых ячеек №1 и №2 и №3 теневые навесы не отвечают требованиям безопасности, напольное покрытие имеет множественные дефекты: щели в полу, расколотые доски напольного покрытия;
- п. 3.21. асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеет повреждения;
- п. 5.1., в игровой групповой ячейки №3 «Теремок» обнаружены следы протечки на потолке и стенах; в спальных групповых ячеек №2 «Гнездышко» и №3 «Теремок» отмечаются дефекты отделки стен: отслоение покрасочного слоя, трещины;
- п. 5.5. в спальной групповой ячейке №1 «Малышок» имеются дефекты напольного покрытия (линолеума). Наличие дефектов препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Здание №2

- п. 3.9, п. 3.12. на территории групповых площадок для групповых ячеек теневые навесы не отвечают требованиям безопасности, напольное покрытие выполнено из материала для асфальтирования дорог;
- п. 3.21. асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеет повреждения;
- п. 4.15 в игровой групповой ячейки «Пчелка» конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений в присутствии детей;
- п. 4.16 в игровой групповой ячейки «Березка» обнаружен дефект оконного стеклополотна;
- п. 5.1., п. 5.2 в раздевальной групповой ячейки «Матрешка» обнаружены следы протечки на потолке, в музыкально-спортивном зале, в раздевальной групповой ячейки «Солнышко» и игровой групповой ячейки «Матрешка» отмечаются дефекты отделки стен: отслоение покрасочного слоя, трещины; в спальных групповых ячейках «Пчелка», «Березка», «Матрешка» отмечаются дефекты отделки стен: следы протечек, следы плесени (черный налет) и отслоение покрасочного слоя; в

туалетных групповых ячеек «Пчелка», «Березка» и «Матрешка» отмечаются дефекты отделки стен и потолка: отслоика покрасочного слоя, следы протечки; на пищеблоке отмечаются дефекты отделки стен и потолка: отслоика покрасочного слоя, следы плесени в помещении приема продуктов;

– п.6.16.2. в туалетных групповых ячейках «Березка» и «Солнышко» не установлены умывальные раковины для персонала;

– п. 17.3 в туалетной групповой ячейке «Цыпленок» отсутствует технический кран;

– п.17.5 в туалетной групповой ячейки «Матрешка» на детских унитазах обнаружены следы ржавчины (налет оранжевого цвета); в туалетной групповой ячейки «Пчелка» две детские раковины для мытья рук с трещинами, что препятствуют проведению качественной ежедневной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Здание №1

– п. 3.9, п. 3.12. на территории групповых площадок для групповых ячеек №1 и №2 и №3 у теневых навесов устраниТЬ множественные дефекты напольного покрытия: щели в полу, расколотые доски напольного покрытия;

– п. 3.21. обеспечить асфальтовым покрытием дорожки, въезды и входы в здание без повреждений;

– п. 5.1., устраниТЬ следы протечки на потолке и стенах в игровой групповой ячейки №3 «Теремок»; в спальных групповых ячеек №2 «Гнездышко» и №3 «Теремок» устраниТЬ дефекты отделки стен: отслоение покрасочного слоя, трещины;

– п. 5.5. в спальной групповой ячейке №1 «Малышок» устраниТЬ дефекты напольного покрытия (линолеума). Наличие дефектов препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Здание №2

– п. 3.9, п. 3.12. на территории групповых площадок для групповых ячеек теневые навесы обеспечить безопасным напольным покрытием;

– п. 3.21. обеспечить асфальтовым покрытием дорожки, въезды и входы в здание без повреждений;

– п.4.15 в игровой групповой ячейки «Пчелка» обеспечить возможность организации проветривания помещений в присутствии детей;

– п.4.16 в игровой групповой ячейки «Березка» устраниТЬ дефект оконного стеклополотна;

– п. 5.1., п. 5.2 в раздевальной групповой ячейки «Матрешка» устраниТЬ следы протечки на потолке, в музыкально-спортивном зале, в раздевальной групповой ячейки «Солнышко» и игровой групповой ячейки «Матрешка» устраниТЬ дефекты отделки стен: отслоение покрасочного слоя, трещины; в спальных групповых ячейках «Пчелка», «Березка», «Матрешка» устраниТЬ дефекты отделки стен: следы протечки, следы плесени (черный налет) и отслоение покрасочного слоя; в туалетных групповых ячеек «Пчелка», «Березка» и «Матрешка» устраниТЬ дефекты отделки стен и потолка: отслоика покрасочного слоя, следы протечки; на пищеблоке устраниТЬ дефекты отделки стен и потолка: отслоика покрасочного слоя, следы плесени в помещении приема продуктов;

– п.6.16.2. в туалетных групповых ячейках «Березка» и «Солнышко» установить умывальные раковины для персонала;

- п. 17.3 в туалетной групповой ячейке «Цыпленок» установить технический кран;
- п.17.5 в туалетной групповой ячейки «Матрешка» на детских унитазах устраниТЬ следы ржавчины (налет оранжевого цвета); в туалетной групповой ячейки «Пчелка» на двух детских раковинах для мытья рук устраниТЬ трещины;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №102», ОГРН 1027600683131, ИНН 7604041203

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 02.11.2020.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Зам. руководителя

М.П.



Борис Александрович
Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

«10 12 2019г.

дата получения

Малицкий

подпись

Шахова ЕГ заведующий

Ф.И.О, должность